

クリーンX-GIII (全天候型用)

作業手順書

全天候型作業



①

窓ガラスは
施工前、タオルで
拭くかガラス面を
洗淨する



②

クリーンX-GIII
を施工前
缶を少し振る



③

窓ガラスを
半分ずつ施工
×印を書くように
噴霧する
片側2.5秒ずつ



④

両方噴霧が終わり
3分から5分ほど置き
乾拭きする



⑤

隅々まで
きれいに拭きあげる



⑥

クリーンX-GIII
はっ水イメージ